





Normes

- Auparavant EN 867
- EN ISO 11140 : 2006

Stérilisation des produits de santé - Indicateurs chimiques

- Partie 1 : Exigences générales
- Partie 2 : Appareillage et méthode d'essai
- Partie 3 : Indicateurs de classe 2 pour draps servant à l'essai de pénétration de la vapeur
- Partie 4 : Indicateurs de classe 2 pour paquets prépliés servant à l'essai de pénétration de la vapeur
- Partie 5 : Indicateur de classe 2 pour draps et paquets prépliés servant à l'essai d'enlèvement d'air



Procédés de stérilisation concernés

- Vapeur d'eau
- Chaleur sèche
- Oxyde d'éthylène
- Rayonnement γ ou β
- Vapeur de formaldéhyde
- Peroxyde d'hydrogène
- Stérilisants chimiques liquides



ISO 11140 - Indicateurs chimiques

- Classe 1 : indicateurs de procédé
- Classe 2 : indicateurs à utiliser lors d'essais spécifiques
- Classe 3 : indicateurs à paramètre unique
- Classe 4 : indicateurs à paramètres multiples (au moins 2)
- Classe 5 : indicateurs-intégrateurs
- Classe 6 : indicateurs-émulateurs



Dispositif d'épreuve de procédé

- Définition :
 - Objet qui simule le cas le plus défavorable des conditions d'obtention de la stérilisation spécifiée dans les produits à stériliser
- Décrit pour l'instant que pour les petits stérilisateurs




Indicateur de procédé - classe 1

- Unité individuelle
- Démontrer que le paquet a été exposé
- Différencier les unités traitées des non traitées
- Une ou plusieurs variables
- Exemple : témoin de passage






Autre exemple : plomb de conteneur



Non stérile



Stérilisé





Autre exemple : sur les emballages



Non stérile



Stérilisé







Le contrôle ne doit devenir un danger!

Exigences de la norme (1)

- Ne doit pas présenter de migration périphérique
- Ne doit pas présenter de danger pour le matériau d'emballage
- Pour vapeur virement au plus tôt si :
 - $-0.5 \text{ min} \pm 5 \text{ s à } 134 \,^{\circ} \text{ C}$
- Pour virement au plus tard si :
 - $-2 \min \pm 5 \text{ s à } 134^{\circ} \text{ C}$



Tableau 1 — Essai et exigences de performance pour les indicateurs de passage de classe 1 pour STEAM

Environnement d'essai	Durée d'essai	Température d'essai	Pas de changement ou changement sensiblement différent du changement visible spécifié par le fabricant	Changement visible tel que spécifié par le fabricant
Vapeur d'eau saturée	3,0 min ± 5 s	121 °C (+3/0 °C)	Résultat acceptable	Résultat inacceptable
Vapeur d'eau saturée	10,0 min ± 5 s	121 °C (+3/0 °C)	Résultat inacceptable	Résultat acceptable
Vapeur d'eau saturée	0,5 min ± 5 s	134 °C (+3/0 °C)	Résultat acceptable	Résultat inacceptable
Vapeur d'eau saturée	2 min ± 5 s	134 °C (+3/0 °C)	Résultat inacceptable	Résultat acceptable
Chaleur sèche	30 min ± 1 min	140 °C (+2/0 °C)	Résultat acceptable	Résultat inacceptable

NOTE L'essai à la chaleur sèche est conçu pour garantir que les indicateurs de procédé à la vapeur d'eau nécessitent la présence de vapeur d'eau pour réagir.

Tableau 3 — Essai et exigences de performance pour les indicateurs de passage de classe 1 pour EO

Environne- ment d'essai	Durée d'essai	Température d'essai	HR	Concentration de gaz	Pas de changement ou changement sensiblement différent du changement visible spécifié par le fabricant	Changement visible tel que spécifié par le fabricant
			%	mg/l		
Absence de gaz OE	90 min ± 1 min	60 °C ± 2 °C	≥ 85 %	aucune	Résultat acceptable	Résultat inacceptable
Gaz OE	5 min ± 15 s	30 °C ± 1 °C	60 % ± 10 % HR	600 mg/l ± 30 mg/l	Résultat acceptable	Résultat
Essai à:	2 min ± 15 s	54 °C ± 1 °C				inacceptable
Gaz OE Essai à:	30 min ± 15 s	30 °C ± 1 °C	60 % ± 10 % HR	600 mg/l ± 30 mg/l	Résultat inacceptable	Résultat
	20 min ± 15 s	54 °C ± 1 °C	700 70 ± 10 70 HK			acceptable

NOTE La présence de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz peut altérer la réaction de certains indicateurs d'oxyde d'éthylène. Lorsque la formulation est telle que cela risque de se produire, il convient de soumettre l'indicateur à essai dans un système employant au moins 80 % de dioxyde de carbone ou d'un autre gaz mélangé à l'oxyde d'éthylène [voir 5.8h)].









Tableau 6 — Conditions d'essai et exigences de performance pour les indicateurs de passage de classe 1 pour VH2O2

Condition d'essai	Temps d'essai	Température d'essai	Concentration de gaz	Pas de changement ou changement sensiblement différent du changement visible spécifié par le fabricant	Changement visible tel que spécifié par le fabricant
Absence de peroxyde d'hydrogène Essai à:	45 min ± 5 min	50 °C ± 0,5 °C	aucune	Résultat	Résultat inacceptable
	45 min ± 5 min	27 °C ± 0,5 °C	aucune	acceptable	
Peroxyde d'hydrogène Essai à:	7 s ± 1 s	50 °C ± 0,5 °C	2,3 mg/l ± 0,4 mg/l	Résultat acceptable	Résultat inacceptable
	10 s ± 1 s	27 °C ± 0,5 °C	2,3 mg/l ± 0,4 mg/l		
Peroxyde d'hydrogène Essai à:	6 min ± 1 s	50 °C ± 0,5 °C	2,3 mg/l ± 0,4 mg/l	Résultat	Résultat
	10 min ± 1 s	27 °C ± 0,5 °C	2,3 mg/l ± 0,4 mg/l	inacceptable	acceptable





















TITRE: TEMOINS DE PASSAGE

Instruction de contrôle

Indice de classement : Surveillance IC04-09f

1. TEMOINS DE PASSAGE TYPE BANDE ADHESIVE


Mode de stérilisation	Non-stérilisé	Stérilisé
Vapeur		
Oxyde d'éthylène		
Peroxyde d'hydrogène (STERRAD)		



Viré ou pas viré ?

Indicateurs classe 2

- Essais spécifiques
- Réponse graduée ou réaction de point limite défini
- Exemple : test Bowie-Dick





Exigences de la norme

- Changement de couleur uniforme
 - $-3.5 \text{ min} \pm 5 \text{ s à } 134 \degree + 1.5/0 \degree \text{ C}$
 - en présence de vapeur saturée
- Si la température est inférieure de 2 K, la coloration ne doit pas être uniforme si placé dans un paquet d'essai standard
- Si chaleur sèche
 - pas de modification pendant 30 min
 à 140° ± 2° C




Existe-t-il des indicateurs classe 2 pour la stérilisation

- à l'OE ?
- aux VH_2O_2 ?









Indicateurs classe 3

Doit virer à un des paramètres critiques

5.2 Pour les différents procédés de stérilisation, les paramètres suivants sont définis comme étant critiques:

VAPEUR D'EAU
 Durée, température et humidité (telles que délivrées par la

vapeur d'eau saturée)

CHALEUR SÈCHE Durée et température

OXYDE D'ÉTHYLÈNE
 Durée, température, humidité relative et concentration en

oxyde d'éthylène (OE)

RAYONNEMENT Dose totale absorbée

VAPEUR DE FORMALDÉHYDE
 Durée, température, humidité (telles que délivrées par la

vapeur saturée) et concentration en formaldéhyde

VAPEUR DE PEROXYDE Durée, température et concentration en hydrogène, et le cas

D'HYDROGÈNE échéant, phase plasma



Indicateur classe 4

- Paramètres multiples
- Surveillance de deux ou plusieurs variables critiques

STEAM

121 °C 15 min

Tableau 7 — Essai et exigences de performance pour les indicateurs de classes 3 et 4

Procédé de stérilisation	Point d'essai ^a	Durée d'essai	Température d'essai	Concentration de l'agent stérilisant	HR
				mg/l	%
Vanaur d'agu	1	SV 0 %	SV 0 °C		
Vapeur d'eau	2	SV - 25 %	SV-2°C		
Obstance Sales	1	SV 0 %	SV 0 °C		
Chaleur sèche	2	SV - 25 %	SV-5°C		
6 1 11/4 15	1	SV 0 %	SV 0 °C	SV 0 %	> 30
Oxyde d'éthylène	2	SV - 25 %	SV-5°C	SV - 25 %	> 30
Vapeur de formaldéhyde	1	SV 0 %	SV 0 °C	SV 0 %	
	2	SV - 25 %	SV-3°C	SV - 20 %	

NOTE Pour des exemples d'essais réalisés sur des indicateurs à paramètres multiples (classe 4), voir l'Annexe B.

Point d'essai 2: Lorsque l'indicateur est soumis à essai à toutes les valeurs spécifiées moins les tolérances combinées, il ne doit pas atteindre son point final.

Point d'essai 1: Lorsque l'indicateur est soumis à essai à la valeur spécifiée, il doit atteindre son point final.



Leicester LE5 1QZ UK

Tel: +44 (0)116 276 8636

Fax: +44 (0)116 276 8639

200x

Class 4


ISO 11140-1

Storage conditions before and after use Conditions de stockage avant et après utilisation Lagerbedingungen vor und nach dem Gebrauch Condiciones de almacenamiento antes y despues de su uso Manter armazenado antes e depois do uso Condizioni di conservazione prima e dopo l'uso















Warunki przechowywania przed i po użyciu





BROWNE

Manufactured in the U.K. Albert Browne Ltd, Leicester LE5 1QZ Tel: +44 (0)116 276 8636

Fax: +44 (0)116 276 8639

100x

EN 867-1 Class D ISO 11140-1 Class 4



ACCEPT IF GREEN VALIDE QUAND VERT IN ORDNUNG WENN GRUN EN 867-1

CLASS D



MANUFACTURED IN THE UK · ALBERT BROWNE LTD

BROWN







Indicateur classe 5

- Doivent réagir à tous les paramètres critiques
- Valeur spécifiée
 - Pour vapeur 121° C : ≥ 16.5 min
 - Pour chaleur sèche 160° C : > 30 min
 - Pour OE 54° C,.....: au moins 30 min



Exemple



ACCEPT IF GREEN VALIDE QUAND VERT IN ORDNUNG WENN GRUN



ETHYLENE OXIDE INTEGRATOR

ISO11140-1 CLASS 5



CODE 2420



MANUFACTURED IN THE UK - D - ALBERT BROWNE LTD

Indicateur classe 6

- Vérification de cycle
- Tous les paramètres critiques du cycle
- Pour les indicateurs-émulateurs pour la vapeur d'eau
 - Si pas de vapeur, il n'y a pas de virage au point final si :
 - 137° C
 - Pendant 30 min



Tableau 8 — Exigences d'essai et de performance pour les indicateurs de classe 6

Procédé de stérilisation	Point d'essai ^a	Durée d'essai	Température d'essai	Concentration de gaz	HR
		min		mg/l	%
Vapeur d'eau	1	SV 0 %	SV 0 °C		
	2	SV - 6 %	SV - 1 °C		
Chaleur sèche	1	SV 0 %	SV 0 °C		
	2	SV - 20 %	SV - 1 °C		
Oxyde d'éthylène	1	SV 0 %	SV 0 °C	SV 0 %	> 30
	2	SV - 10 %	SV - 2 °C	SV - 15 %	> 30

NOTE Pour un exemple d'essai réalisé sur des indicateurs-émulateurs (classe 6), voir l'Annexe B.

Point d'essai 2: Lorsque l'indicateur est soumis à essai à toutes les valeurs spécifiées moins les tolérances combinées, il ne doit pas atteindre son point final (échec).

Point d'essai 1: Lorsque l'indicateur est soumis à essai à la valeur spécifiée, il doit atteindre son point final (réussite).

5.6 Les descriptions abrégées des procédés doivent être conformes aux symboles suivants:

STEAM

tous les procédés de stérilisation à la vapeur d'eau

DRY

tous les procédés de stérilisation à la chaleur sèche

ΕO

tous les procédés de stérilisation à l'oxyde d'éthylène

IRRAD

tous les procédés de stérilisation aux rayonnements ionisants

FORM

tous les procédés de stérilisation à la vapeur de formaldéhyde


VH202

tous les procédés de stérilisation à la vapeur de peroxyde d'hydrogène

Ces descriptions étant des symboles, il convient de ne pas les traduire.

Exemples








Non stérile

Stérilisé

Autre exemple



Non stérile



Stérile



Stérilisé (ATNC)







Après cycle BD

les contrôles d'alcoolémie renforcés cet Eté. EUH CHEF, CONTRÔLE CE N'EST PAS UN BALLON ALCOOTEST POSITIF! VOTRE MAIS JUSTE UN ... COMPTE EST MATELAS BON! PNELMATIQUE

ISO 15882

Indicateurs chimiques - Guide pour la sélection, l'utilisation et l'interprétation des résultats

Sélection des indicateurs

- Il convient que l'utilisateur choisisse un indicateur chimique adapté au procédé spécifique à utiliser.
- Il convient que l'utilisateur obtienne des fabricants des informations relatives à la fiabilité, à la sécurité et aux caractéristiques de performance des produits



ISO 15882 – formation


- Prévoir des procédures écrites relatives à la manipulation et à l'utilisation
- Sélection et utilisation des indicateurs
- Interprétation des résultats
- Toutes les personnes susceptibles de les utiliser
- L'interprétation correcte du point de vue virage est cruciale
- Il convient que cette formation soit documentée et évaluée de manière périodique



Utilisation

- Il est recommandé d'utiliser :
 - un minimum de 2 indicateurs par charges
 - placés dans les endroits les plus défavorables, éventuellement dans un dispositif d'épreuve de procédé
- Choix pour la vapeur
 - Indicateur classe 6, marquage CE
 - Paramétrages de virage vérifiés
 - Sur chaque indicateur, présence du numéro de lot, indication de la couleur initiale et de la couleur finale ou de la limite de migration de l'index





Légende

- 1 Capsule
- 2 Joint
- 3 Système indicateur
- 4 Connecteur
- 5 Extrémité ouverte
- 6 Tube







BAG – RePac Load Control System BAG



Contents



Paper stack (reusable 15 times)



Instructions for Use

- Place RePac indicator in metal device (ink up)
- 2. Place paper stack in metal device and fix system
- 3. Place RePac in sterilizer chamber and run program



Evaluation

- Remove RePac from sterilizer.
- 2. Remove paper stack and indicator
- 3. Evaluate indicator
- a. Sterilization conditions achieved (Release Load) = Complete color change of indicator from purple to green. b. Sterilization conditions NOT achieved (Block Load) = Incomplete color change of indicator from purple to green.









Documentation

Fix RePac indicator to documentation card and record results.

	10/3/06	2526	ton Lig	0
Card	# 2 0000000	353	Kan Later	0
Record	-	The view	Description of the second	
12			Heapter in commercia	
S-Ref	MATERIAL TRANSPORT	res	Seminal Section Les	
BAC	Sent last		Paragraphic and Address of	
mskarte / BAG	100	Per IIIIW	Cristian Cut relier	
S.C.	Sentimo		Disputer of Street St.	

BAG - RePac Load Control System

- . Easy to use
- Emulating indicators Class 6 according to ISO 11140-1



- Monitors time, temperature and steam quality
- unique indicators for every sterilzation cycle (121 °C or 134 °C) with Chromium(III) Chloride chemistry
- Detection of residual air and non-condensable gases within every load
- . Free from lead, chlorine, cadmium, thallium





Remarque

Aucun indicateur chimique ne peut prouver, garantir ou confirmer que la stérilisation a bien eu lieu. Il est dangereux et faux de croire que lorsqu'un indicateur chimique a changé de couleur, l'article est stérile. Cette idée très répandue est fausse en théorie et en pratique. Il convient de considérer les indicateurs comme des éléments s'inscrivant dans un programme global d'assurance de la stérilité.





pour votre sécurité CONTRÔLES RADARS FRÉQUENTS Une relation réussie ne se construit pas seulement avec des donneurs et des preneurs, mais avec des gens qui savent partager.

Funfou

