## En tête à tête!

Bienne, 19-20 juin 2019


# Quelques idées derrière la tête à partager

Hervé, Ney, HUG



### **Georges Brassens**

Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente...



### **Leonard Nimoy**

Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle



#### 15 èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation

## Derrière la tête...





T'as une idée derrière la tête? Ben dommage qu'elle ne soit pas à l'intérieur!

net-parodies.com



## Partie 1 : propreté des instruments dentaires ?



#### Instructions d'utilisation/ mode d'emploi

Se référer aux protocoles d'utilisation et de mise en place

- 1. Immersion:
  - 5 minutes dans le COLORANT
  - 2 minutes dans l'INDICATOR
- 2. Rinçage à l'eau
- 3. Interprétation (se référer au guide d'interprétation)









## Le questionnement

La méthode «One Life detect®» a été utilisée en cabinets dentaires

Les résultats montrent des traces « bleues »

La stérilisation centrale des Hôpitaux Universitaires de Genève retraite les instruments de la clinique universitaire de médecine dentaire depuis 10 ans.

Que détecter sur les instruments avec cette méthode, après pré-désinfection et après retraitement par la stérilisation centrale ?



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung Société Suisse de Stérilisation Hospitalière Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera


# 15 èmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation



D'après l'étude de Secker (1), les instruments conservés en milleu humide après utilisation et sans prétraitement présentent un taux d'é prôtétines résidualles societable et inférieur à ceux séchés à l'air libre. Le maintein du milleu humide permettant l'élimination de 99,8% des protétines après rincipes. Nos résultats, montrent les difficultés de maintenir des conditions inhibant l'adhésion des protétines en conditions réselles d'utilisation. D'après notre étude, l'étage de grégédering-ction, parait nécessaire et déterminante pour

obtenir la propreté des instruments après lavage.







Bien que non quantitative, la méthode « One Life detect®» permet de révéler la présence de souillures parfois invisibles à l'œil nu.



#### 05. Détection des protéines, quoi de neuf?

Auteur : Grégoire Jaquet

Journée de formation continue | Le lavage en stérilisation | 18 novembre 2017 | Morges

Catégorie: Morges: 18.11.17



## Merci Grégoire ©



	Avantages	Inconvénients
One Life Detect	Nb DMx en 1 seule opération Sensibilité: - le sang : 75 μg/cm2 - le biofilm microbien : 17 μg/cm2	Odeurs, salissant, pas quantifiable, obligation de relaver les DMx



### Observations en cabinet dentaire – source Daniel Salanon avec mes remerciements Après pré-désinfection manuelle dans détergent désinfectant







H.Ney



# Pèmes Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation

### Observations en cabinet dentaire – source Daniel Salanon avec mes remerciements Après stérilisation – Prêt à l'emploi









H.Ney



# Résultats observations instruments de la clinique universitaire de médecine dentaire

- Moyenne de 80 retraitements par instruments (40 à 140)
- Pré-désinfection en laveur-désinfecteur avec Mediclean Forte®
- Lavage à la stérilisation centrale en laveurdésinfecteur validé avec Deconex 23 Neutrazym X<sup>®</sup> et A<sub>0</sub> 3000 secondes, conditionnement sachet BOP<sup>®</sup> ou Cleantex<sup>®</sup>, puis stérilisation 134°C - 18 minutes




# Résultats observations instruments de la clinique universitaire de médecine dentaire

	Après pré- désinfection	Commentaires	Retraités par stérili <sup>©</sup>	Commentaires
Nombre total instruments	70	Individuel + Trays	120	Individuel + Trays
% d'instruments Critiques détectés positifs	22 <b>(31.5%)</b>	Ciseaux, daviers, précelles, mosquito	5 (6%) Traces, points	2 daviers 2 mosquitos 1 ciseau
% d'instruments Semi-Critiques détectés positifs	2 <b>(2.8%)</b>	Miroirs Spatule	1 (0.8%)	1 précelle sur le manche


### Observations après pré-désinfection















## Observations après retraitement à la stérilisation centrale











## Discussion

- Correspondance avec les résultats des contrôles avec le Proreveal ® (utilisé à la stérilisation centrale)
- La pré-désinfection DOIT être validée
- Les instruments doivent être ouverts
- Les instruments doivent être enlevés des Trays
- Un processus de nettoyage validé permet d'obtenir les résultats escomptés
- La méthode «One Life detect®» permet de faire un macro-diagnostic du processus de retraitement utilisé
- A mon sens, l'utilisation de cette méthode n'est pas suffisante pour décider de changer de produit de détergence, notamment si un détergent multienzymatique est utilisé en routine et le processus de nettoyage validé

A votre tour de jouer ©





## Partie 2 : Sterlink / Plasmapp petit nouveau?







## Le questionnement

Un nouveau petit stérilisateur par diffusion de VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> et phase plasma est présenté sur le marché Il permet de stériliser en 8 minutes

La dose d'agent stérilisant est associée au sachet

Mythe ou réalité pour un instrument tombé en salle au bloc opératoire, ou un implant à stériliser en urgence ?

Remerciements à Laurent Dellsperger pour les échanges et la curiosité commune



# Le principe de stérilisation




Plasmapp Co., Ltd.

#### C2. Spécifications techniques

	Description			Unité
Dimensions	433 (L) × 614 (P) × 437 (H)			mm
Volume de la cuve	15			litres
	Mode POUCH (Pochette)	Processus SR™	3 – 5	min
		Processus de stérilisation	4	
		Processus SC™	1	
Durée de		Cycle complet	8-10	
traitement	Mode CHAMBER (Cuve)	Processus SR™	17	
		Processus de stérilisation	14	
		Processus SC™	3	
		Cycle complet	34	
Stérilisation	Agent stérilisant : Peroxyde d'hydrogène (concentration : 58 %) Injection / pénétration, diffusion et purification par plasma			
Pression de	Dépression finale <3,0		torr	
stérilisation	Fuite de vide	< 0,1		torr/sec
Plage de pression	0,0 – 760			torr
Température du cycle	< 56		°C	
Écran	Écran tactile LCD de 7 pouces			
Alimentation électrique	100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz			
Consommation électrique maximale	1,0			kVA
Classe de protection électrique	Classe 1 (Norme de protection et classe de protection électrique)			
Durée de vie	15 ans			




# Le principe de stérilisation



Sonde dans la cuve

Sonde dans sachet






## Les conditions de préparation de la charge

- Les ouvertures borgnes ne doivent pas être traitées
- 1 canal en inox diamètre intérieur supérieur ou égal à 0.7 mm et longueur inférieure ou égale à 500 mm
- 1 canal en inox diamètre intérieur supérieur ou égal à 1 mm et longueur inférieure ou égale à 1 500 mm
- 1 canal en téflon diamètre intérieur supérieur ou égal à 1 mm et longueur inférieure ou égale à 1 500 mm
- Masse totale des articles inférieure à 0.5 kg pour les cycles avec poche
- Masse totale des articles inférieure à 5 kg pour les cycles dans la chambre



# Avant / après stérilisation





# Ouverture aseptique? Conditions de tests en dehors du bloc @





Difficultés ++++



# Propriétés d'un SBS


Propriétés	Evaluation	
Barrière stérile		
Passage de l'agent stérilisant		
Protection	$\odot$	
Transport		
Ouverture aseptique	8	
Conformité normative (SN EN 868 / SN EN ISO 11607)	???	
Indicateur de classe 1	Ajouter sur la poche	





# Essai avec double emballage...






## Résultats

- Ouverture aseptique sans problème
- Enregistrement graphique OK
- Pas d'alarme sur le stérilisateur

 Mais....Indicateurs biologiques à lecture rapide ininterprétables...





## Autres observations....



Sans l'emballage Tyvek dans la poche...



Sans gants, .... OK....PAS BIEN... mais **au bout de 5 manipulations de poches** en fin de cycles conformes....



## Longueur 1 400 mm, diamètre 2 mm







- **©** Indicateur Biologique lecture Rapide et à 24 heures négatifs
- **⊘** Classe 2 ne vire pas dans PCD
- **⊘** Altération par H2O2 (2 cycles)

# Libération paramétrique ?

#### Cvcle: Passed

#### STERLINK FPS-15s Plus

Serial No. : P15RBC4A S/W Ver. : 1.0.0.7

Cycle No. : 1

Start time: 2018-01-17 10:15:26 End time : 2018-01-17 10:25:33

: POUCH : PASSED Result

#### PROCESS COMPLETE

Routine monitoring of BI test is required to confirm the result

1310009978 Manufactured in Jul. 2018 Validated by

#### Cvcle: Failed

Serial No. : P15RBC4A S/W Ver. : 1.0.0.7

Cycle No. : 1

Start time: 2018-01-17 10:15:26 End time : 2018-01-17 10:25:33

Mode : POUCH Result : FAILED

Sterility assurence level may not be obtained sufficiently. Try again with a new cassette.

1310009978 Manufactured in Jul. 2018 Validated by

Temperature:

(Sterifization phase 2) Base pressure: 0.3 torr Diffusion pressure: 23.7 torr Temperature:

(Smart Complete) Purification time: 00:35 Temperature:

Biological testing is required to confirm the result.

Manufactured in Jul. 2018

Validated by:

#### Cycle: Passed

STERLINK FPS-15s Plus

Hanbit Dental Clinic Operator A Implant kit B P150HC2G

Device S/N: Software version: 1.0.0.6 2018-01-17 10:15:26 Cycle start time: Cycle end time: 2018-01-17 10:25:33

Facility Name

Operator:

Load items:

Elapsed time: 201 Cycle number

POLICH MODE Cycle mode: Cycle result: PASSED

(Smart Ready) Heating time: 01:30 Drying time: 56.5 - 57.0°C Temperature:

(Sterilization phase 1) Base pressure: 0.2 torr 23.5 torr Diffusion pressure

56.5-57.0°C

56.5 - 57.0°C

PROCESS COMPLETE

#### Cycle: Failed

#### STERLINK FPS-15s Plus

Facility Name: Hanbit Dental Clinic Operator: Operator A Load items. Implant kit B Device S/N: P15OHC2G Software version: 1.0.0.6 2018-01-17 10:15:26 Cycle start time: Cycle end time: 2018-01-17 10:25:33

Elapsed time: Cycle number: Cycle mode: POUCH MODE

Cycle result: FAILED **ERROR CODE NUMBER: 21** 

(Smart Ready) Heating time: 01:30 02:42 Drying time: 56.5 - 57.0℃ Temperature:

(Sterilization phase 1) Base pressure: 0.2 torr Diffusion pressure: 23.5 torr

56.5 - 57.0°C Temperature: (Sterilization phase 2) Base pressure: N.A.

Temperature: N.A. (Smart Complete) Purification time: 00:35 56.5-57.0°C Temperature:

Diffusion pressure:

Sterility assurence level may not be Obtained. Try again with a new cassette.

N.A.

Manufactured in Jul. 2018

Validated by:

Figure 7.3 Rapports complets pour un cycle réussi (PASSED) et un cycle raté (FAILED)

Figure 7.2 Rapports synthétiques pour un cycle réussi (PASSED) et un cycle raté (FAILED)



# Que penser?

- Bonne idée, séduisante
- Installation très facile

- Nombreuses questions en suspend (conformités normatives, résidus de H2O2 en fin de cycle, compatibilité avec les indicateurs biologiques à lecture rapide, libération paramétrique, ouverture aseptique, limitations)
- Compétitivité en l'état ? Non par rapport à l'existant

# SSSO Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

## Merci pour votre attention

Restez curieux...
Ne vous étonnez de rien...
Ne tirez pas de conclusions hâtives...
Laissez le temps au temps...







H.Ney