

Frédy Cavin


Chef du service de stérilisation du CHUV

Participation au développement d'un nouvel emballage de stérilisation

Bienne – 8èmes JNSS - 2012








Nous sommes autorisé à utiliser le système « sprinkler pour que l'audience garde toute son attention !

Nouvel emballage plus résistant







Matériau base polyoléfines sous forme de micro filaments



Pourquoi un emballage plus résistant ?


- La majorité des événements qui conduisent à une perte de stérilité, sont directement liés aux facteurs suivants :
 - Contraintes physiques entre stérilisation et points d'utilisation (percements, déchirures, micro trous)
 - Émission de particules à l'ouverture
 - Perte d'intégrité du scellage

Résistance Mécanique

Test de résistance à la perforation selon la méthode ASTM D3763 : ULTRA est jusqu'à 4 fois plus résistant

à la perforation que les matériaux poreux

conventionnels:






Premiers contacts (fin 2009)

- Accepteriez-vous de faire des tests ?
- Questions :
 - Faire quelques emballages pour voir ?
 - Pas d'intérêt majeur
 - Comment apporter un élément objectivable ?
 - Siccité
 - Qualité du scellage




Etude de l'importance de deux types d'emballages sur la siccité des charges métalliques en conteneur

F. Cavin, P. Vanautryve, Zentralsterilisation 12. Jahrgang, 56 -61, 2004




Taux de siccité avec et sans emballage

F. Cavin et al, poster CEFH 2005



Siccité (1)

- Prototype de sachet 21 x 42 cm
- Que mettre dans emballage?
 - Choix de vis normées (EN 868-8)
 - Poids ~90 g
 - Combien?
 - 5, 7 et 12 vis par sachet
 - 10 sachets par panier de stérilisation





Siccité (2)

- Stérilisation à la vapeur d'eau
 - 134° C 18 minutes
 - 18 paniers de stérilisation (2/3) par charge
 - Poids de 7 kg, 10 Kg et 13 kg par panier selon le nombre de vis par sachet
 - Pesage
 - Avant stérilisation
 - 5 minutes après stérilisation + observation visuelle
 - 2 heures après stérilisation + observation visuelle



Résultats siccité (1)

- Contrôle visuel
 - 7 Kg : visuellement sec
 - 10 Kg : visuellement sec
 - 13 kg : présence d'eau résiduelle
 - Si le sachet se retrouve positionné horizontalement, il se forme notamment des gouttières avec des restes d'humidité



Pelabilité

- Essai manuel
- Test dynamométrique





Pelabilité (résultats)

- Essai manuel
 - Résultats favorablement surprenants
- Tests dynamométriques
 - Selon guide validation des emballages
 - 3 sachets par charge
 - 5 échantillons par sachet





TIME CONT	ROLE DES	DES SOUDEUSES			Fiche			
				All the second	imballage F04-05e			
SOUDEUSE	SOUDEUSES BH04 (PMU) 006114000 006114000 006114000 006114000 006114000		0002		611400007 □ 611400008 □ EQ 02533 □ EQ 01083 □ EQ 08231 □		EQ 09184 D EQ 09185 D EQ 09186 D EQ 09187 D	
SOUDEUSE	S BH05	EQ 03	449 🗆					
SOUDEUSE	з но	HO-0	HO-0595 🗆		O-0650 🗆			
	Valeurs de référence	Valeur 1	Valeur 2	Vale	ur 3	Valeur 4	Valour 5	
Type d'embal ☐ Sachet papie ☐ Gaine papie Date d'étaloni	er plastique 16 er plastique 15 nage de l'app	cm areil HAWOTES	STANGER STOCKERS	CONTRACTOR OF STREET	ľyvak e		No.	
Echantillon 1	Tension moyenne							
Ecsantillon 1	>1,5 N Pourcentage > 50%	9						
Echantillon 2	Tension moyenne >1,5 N Pourcentage > 50%	e ge						
Echantillon 3	Tension moyenne >1,5 N							
	Pourcentage > 50%							
Soud	euse conform	16 D		Soud	euse non	conforme		
- Alexandra III	ATE:			VISA				
DATE:								

Version 5 Date de mise en application 11.03.2011

F04-05e v6 controle soudeuses doc Elaboré par M. Brunner Approuvé par F Cavin

Page 1 sut 1





Toutes les valeurs sont > 1.5N/15 mm

Test avec une charge mixte

- 1ère charge, cycle instruments métallique
 - Godets
 - Champs en tissus
 - Instruments à la pièce
 - Câble
- Résultats :
 - Conformes, sauf





Test avec une charge mixte

- 2^{ème} charge et 3^{ème} charge
 - deux stérilisateurs différents
 - cycle textile
- Résultats
 - Tous les emballages sont intègres



Conclusions 1er essais

- Qualités indéniables
 - Pelabilité
 - Résistance
- Validation des charges importante pour la siccité
- Attention aux charges textiles
- Présence de quelques plis de « cassure »
 - Absence de trous observée au microscope




2^{ème} série d'essais (octobre 2010)

- Emballage légèrement modifié
- Tests similaires aux 1^{er} essais effectués
- Résultats
 - Aspect : agréable, souple, pas de plis de cassure, pas froissés après stérilisation
 - Résistance : aucune déchirure, perforation, éclatement
 - Siccité : conforme pour les poids validés
 - Pelabilité : aisée, sans déchirure ni peluchage







Mise en pratique (fin 2011)

- 1ère idée
 - Utilisation pour les dispositifs problématiques qui perçaient les emballages
 - Exemples :











Température de scellage 150° C Importance de la coordination des vitesses de défilement

Mise en pratique

- Présentation au bloc opératoire de la maternité (3 salles d'opération)
- Conséquence
 - Réflexions sur 1 ou 2 emballages ?
 - Comment gagner de la place dans le stockage ?
- Décision
 - Passage à un seul emballage pour tout le matériel en sachet individuel
 - Plus de protection plastique sur les instruments piquants et/ou tranchants

Pince de Mixter









Impact sur les coûts

Exemple 1: ciseau à fil (emballage standard)

	Désignation	Prix unitaire	Nombre	Coût	
1	Sachet 7.5 cm x 25 cm	0.035	1	0.035	0.423
2	Sachet 10 cm x 40 cm	0.0875	1	0.088	
3	Protection rouge	0.3	1	0.300	
4	Temps de travail (seconde)	1.333	37	0.493	
	Total			0.916	

Exemple 2: ciseau à fil (emballage ultra)

	Désignation	Prix unitaire	Nombre	Coût
1	Gaine ultra 90 mm x 70 m	19.7	19	0.053
2				
3				
4	Temps de travail (seconde)	1.333	15.2	0.203
	Total			0.256

Impact sur les coûts (2)

Exemple 3: cuvette DGO5 (emballage standard)

			Prix			
	Désignation	Référence	unitaire	Nombre	Coût	
1	Champ non tissé Kimguard 1000 x 1000	727518	0.686	1	0.686	1.408
2	Sachet Cleantex 420 x 600	727470	0.7221	1	0.722	
3					0.000	
4	Temps de travail (seconde)		1.333	115	1.533	
	Total				2.941	

Exemple 4: cuvette DGO5 (emballage ultra)

			Prix			
	Désignation	Référence	unitaire	Nombre	Coût	
1	Gaine ultra 420 mm x 70 m	935811	91.8	22	0.:	289
2						
3						
4	Temps de travail (seconde)		1.333	25	0.3	333
	Total				0.0	622

Mise en pratique (2)

- Passage à l'ultra en février 2012 (un seul emballage) au bloc de l'hôpital de l'enfance (2 salles d'opération)
- Autres DMx problématiques isolés ?
 - Attention
 - T° C de scellage 150° C, les autres 175° C
- Attente du retour d'expérience et de pouvoir définir des limites pour passer à l'ultra au bloc principal







Permet de faciliter la coupe des gaines



Comment contrôler le scellage ?

- Pas de seal-check existant sur le marché
- Solution de bleu de méthylène
 - avec alcool, ne peut pas être utilisée, car donne des résultats erronés





Conclusion

- Un centre de stérilisation peut participer au développement d'un nouveau produit d'emballage pour autant qu'il développe des protocoles standardisés
- Résultats
 - Siccité conforme si poids < 10Kg
 - Pelabilité conforme
 - Confort d'utilisation pour les utilisateurs
 - Plus résistant
 - Plus cher, mais néanmoins économique



« Les rêves donnent du travail » Paulo Coehho



Bibiographie

- Etude de l'importance de deux types d'emballages sur la siccité des charges métalliques en conteneur. F. Cavin, P. Vanautryve, Zentral sterilisation 12 Jahrgang, 56-61, 2004
- Taux de siccité avec et sans emballage, F. Cavin et al, Poster CEFH 2005
- EN 868-8 : 2009, Matériaux d'emballage pour dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal – partie 8 : Conteneurs réutilisables de stérilisation pour stérilisateurs à la vapeur d'eau conforme à l'EN 285 – Exigences et méthodes d'essai
- Recommandation pour la validation des procédés d'emballage selon l'EN ISO 11607-2, Zentralsterilisation supplément 2012

